

Description du produit

Peinture matte pour plafonds spécialement formulée avec un indicateur rose disparaissant : la peinture est rose pendant l'application, mais elle devient «Blanc naturel» une fois sèche. Cet effet permet de voir aisément les sections déjà peintes afin de faciliter le recouvrement. La couleur rose disparaît après environ 30 à 60 minutes, selon la température et l'humidité.

Qualité

Qualité supérieure

Technologie(s)

Technologie "latex acrylique" – Dotée d'une bonne durabilité associée à une facilité d'application remarquable qui inclut un indicateur rose disparaissant une fois la peinture sèche.

Avantages

- Excellent pouvoir cachant.
- Diffuse la lumière ambiante, excellent pour camoufler certaines imperfections.
- Application facile.
- Sèche rapidement sans dégager d'odeurs incommodantes.
- Produit à base d'eau ce qui permet le nettoyage à l'eau des outils.
- Faible teneur en «COV»: Respecte le projet de règlement canadien limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.

Projets**Environnement**

Intérieur seulement.

Utilisation

Travaux neufs ou d'entretien.

Sites résidentiels et commerciaux.

Plafonds seulement (pour les cuisines et salles de bains, utiliser de préférence un fini mélamine, platine, ou perle).

Surfaces

Matériaux apprêtés : panneaux de gypse ou de fibres, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux acoustiques.

Remarque(s)

Ne pas utiliser directement sur les métaux ferreux (fer, acier) nus.

Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur les planchers.

Ne pas teinter.

Ne pas utiliser sur des surfaces devant être lavées et frottées souvent.

Ne pas utiliser comme sous-couche ou apprêt-scelleur.

Ne pas mélanger à d'autres peintures ou des diluants.

Couleurs prémélangées, bases et formats

De teinte rosée à l'application, la peinture est «Blanc naturel» une fois sèche.

Consulter votre détaillant pour plus d'information sur les produits et formats disponibles.

Caractéristiques**Aspect**

Opaque

Niveau de lustre

Fini mat

• Reflet à 60° : 0 à 4 %

• Reflet à 85° : 0 à 4 %

Composition

• Diluant : eau

• Liant : émulsion de polymères acryliques

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 95 g/L

Projet de norme canadienne : < 100 g/L

Viscosité*

Prêt à l'emploi (99 ± 5 unités Krebs)

Densité*

1,52 ± 0,05 kg/L

Solides en volume*

37 %

Inflammabilité

Ininflammable

Point d'éclair*

Sans objet

Taux d'étalement par couche

(varie avec la porosité de la surface)

3,78 L : 33 à 39 m ca. (360 à 420 pi. ca.)

Épaisseur du film minimum*

(selon le pouvoir couvrant maximum)

• Mouillé : 3,9 mils (97 µm)

• Sec : 1,5 mils (38 µm)

Temps de séchage*

• Au toucher : 20 - 30 minutes

• Hors poussière : non disponible

• Avant de recouvrir : 2 - 4 heures

• Avant de nettoyer : 14 jours

Doubler le temps de séchage si l'humidité est supérieure à 50 %.

Certifications*

Non-disponible

**Données techniques à partir du : 711-116*

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est une opération capitale. La plupart des problèmes attribués aux revêtements sont causés par une mauvaise préparation des surfaces.

Les surfaces doivent être propres, solides, sèches, libres de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de farinage, peinture écaillée ou tout contaminant. Pour préparer les surfaces de façon adéquate, bien suivre les étapes suivantes.

► Nettoyer la surface avec le nettoyant Polyprep 771-135, 771-136 ou 771-137. Bien rincer.

— Pour la moisissure, laver avec une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel pour 3 parties d'eau). Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Rincer à fond à l'eau claire et bien laisser sécher.

► Décaper ou gratter la peinture écaillée. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

► Poncer légèrement les surfaces brillantes avec un papier abrasif 120-220. Aspirer les résidus de ponçage. Précaution : Les traitements tels que le ponçage à sec et le brûlage de films de peinture peuvent générer des poussières et des fumées dangereuses. Le ponçage ou le sablage humide devraient être utilisés si possible. Porter un masque respiratoire si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

► Réparer les trous et les fissures à l'aide d'une pâte de remplissage ou d'un composé à joint adapté à la surface à réparer.

— Si le bois exsude de la résine, gratter l'excès et nettoyer la surface avec de l'alcool ou un diluant à peinture. Sceller les nœuds du bois nu avec la gomme laque Polyprep 205-112 ou pigmentée blanche Polyprep 145-022 avant d'appliquer l'apprêt.

► Avant d'appliquer la couche de fond, couvrir ou masquer les surfaces qui ne sont pas à peindre. Appliquer la couche de fond appropriée provenant du même fabricant que la peinture afin d'éviter tout problème d'incompatibilité.

Voici les principales couches de fond recommandées :

- Bois nu :
 - Bois sans saignement : GoPrime180-135 (base de solvant) ou 170-135 (base d'eau).
 - Bois de toutes essences (cèdre et le séquoia inclus) : GoPrime 180-135 (base de solvant).

Mastiquer les trous de clous après la couche d'apprêt seulement.

• Panneaux de gypse, plâtre neuf et sec : Apprêt au latex GoPrime 170-135 ou 190-135.

• Réparations de plâtre ou de ciment à joints : GoPrime 180-135 (base de solvant) ou 190-135 ou 170-135 (base d'eau).

• Béton et maçonnerie : GoPrime 170-135 ou 190-135.

• Métal ferreux neuf ou mis à nu (fer, acier) : Corrostop Ultra 635-260 ou 635-785.

• Métal galvanisé neuf : Polyprep 145-011, GoPrime 170-135 ou 190-135.

• Surfaces déjà peintes au latex et en bon état : Aucun apprêt n'est requis.

• Surfaces déjà peintes à l'aide d'un alkyde et en bon état : GoPrime180-135 (base de solvant), 170-135 (base d'eau) ou 190-135 (base d'eau).

Application

Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Acheter la quantité appropriée à vos besoins. Brasser le produit à fond avant de l'appliquer.

Transvider la peinture dont vous avez besoin dans un autre contenant afin d'éviter de la contaminer. Maintenir fermés les contenants non utilisés.

Appliquer le produit généreusement, sans oubli ni surcharge, en respectant le taux d'étalement du produit. Peindre une section d'environ 2 x 4 pieds à l'aide d'un rouleau en dessinant un 'W'. Sans que le rouleau ne quitte la surface, remplir le motif 'W'. Lisser la section, de la partie non peinte vers la partie peinte.

Respecter le temps de séchage du produit entre les couches. Une humidité élevée ou une basse température ralentira le temps de séchage du produit. L'application de deux couches de finition assure une meilleure durabilité et une apparence uniforme. Retirer le ruban-cache après chaque couche pour éviter d'arracher la peinture.

Pour plus d'information sur les méthodes d'application, visiter le site www.sico.ca ou appeler le service à la clientèle au 1-800-463-7426

Recommandations

Conditions d'application

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F).

Humidité relative : idéale entre 15 et 50 %, maximum 85 %.

Une humidité élevée ou une basse température ralentira le temps de séchage.

Outils

• Pinceau : soies synthétiques (nylon, polyester)

• Rouleau : 13 mm (1/2 po)

• Pistolet - buse : 0,017 - 0,019 po

Nettoyage des outils

Enlever le plus de produit possible et nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.

Entretien des surfaces

• Laisser sécher complètement les surfaces et attendre au moins 14 jours avant de les nettoyer. Utiliser un nettoyant non abrasif et un linge doux.

• Au besoin, apprêter et retoucher les endroits dénudés et appliquer une autre couche sur la surface entière.

Entreposage et transport

Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F) durant son entreposage et son transport jusqu'à son utilisation. Ces conditions permettent d'entreposer le produit durant environ 5 ans avant de l'utiliser.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité afin de disposer adéquatement des résidus conformément aux législations et le respect de l'environnement ou faire un don de vos restes de peinture à quelqu'un qui en a besoin : voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de la portée des enfants.

Utiliser seulement dans des endroits bien aérés.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, bien rincer à l'eau claire.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.